



三菱PLC AシリーズからQシリーズへ置き換えた場合の注意点



Qシリーズでは64点I/Oモジュールのコンネクタ口が横並びになります



- ① UC-32SMI/PMIのままでは隣同士がぶつかってしまいます。UC-32 II SMI/PMIへ交換してください。
- ② PLCコンネクタ同士を接続するケーブルCND-05-07を使っておられる場合はCND-05-15へ交換が必要です(長さが足りない)。

