

お客様各位

NKE株式会社
電子グループ

電子商品生産中止に関するお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます 平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます

さて、この度弊社では、諸般の事情により下記の電子商品を生産中止とさせて頂くこととなりました。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしまして誠に恐縮ではございますが、下記内容のご確認とご了承をお願い申し上げます。

敬具

記

■対象機種

AYV-(H)16	AYV1-(H)16	C1PA-(H)08P
C1SA-(H)08F	C1SA-(H)08FP	C1SM-(H)16F
C1SM-(H)16FP	DTVX-(H)0404	DTVX-(H)0808
DTVX-(H)1616	ED-120	F3SV64A
FAL-101	FAL-201	HB-4
N3P-UN4	N3S-UN4	PTB-08S
PTB-(H)08P2A	UC-32 II PAB	UC-32 II PHI
UC-32 II PK2	UC-32 II PN3	UC-32 II PNJ
UC-32 II PS	UC-32 II PS2	UC-32 II PTP
UC-32 II SAB	UC-32 II SHI	UC-32 II SK2
UC-32 II SK3	UC-32 II SN3	UC-32 II SNJ
UC-32 II SS	UC-32 II STP	UC-32 II SYA

■生産中止移行期間

上記製品は、2022年3月31日に生産中止と致します。なお、保守用に限り下記保守対応期間にて修理対応は可能ですが、製品対応期間は設定しておりませんので予めご了承ください。

- ・生産終了時期：2022年3月31日
- ・保守対応期間：2022年4月1日から2023年3月末日まで（1年間）
- ・製品対応期間：無し 在庫限り 都度見積り

■代替品

- ・ AYV-(H)16 → 代替品はございません (類似品 AYC-(H)16 に 250Ω 抵抗接続)
- ・ AYV1-(H)16 → 代替品はございません
- ・ C1PA-(H)08P → 代替品はございません (類似品 C1P-(H)08P)
- ・ C1SA-(H)08F → 代替品はございません (類似品 C1S-(H)08F)
- ・ C1SA-(H)08FP → 代替品はございません (類似品 C1S-(H)08FP)
- ・ C1SM-(H)16F → 代替品はございません (類似品 C1SM-(H)08F、SCVM-H16T)
- ・ C1SM-(H)16FP → 代替品はございません (類似品 C1SM-(H)08FP、SCVM-H16T)
- ・ DTVX-(H)0404 → 代替品はございません (類似品 DTVX-(H)256Ⅱ)
- ・ DTVX-(H)0808 → 代替品はございません (類似品 DTVX-(H)256Ⅱ)
- ・ DTVX-(H)1616 → 代替品はございません (類似品 DTVX-(H)256Ⅱ)
- ・ ED-120 → 代替品はございません
- ・ F3SV64A → 代替品はございません (類似品 F3SVH64A)
- ・ FAL-101 → 代替品はございません
- ・ FAL-201 → 代替品はございません
- ・ HB-4 → 代替品はございません (市販端子台にて代用可能)
- ・ N3P-UN4 → 代替品はございません (類似品 N3X-H4)
- ・ N3S-UN4 → 代替品はございません (類似品 N3X-H4)
- ・ PTB-08S → 代替品はございません (類似品 PTV-(H)08R、PTV-(H)16RS、R1P-(H)08R)
- ・ PTB-(H)08P2A → 代替品はございません (類似品 PTV-(H)08R、PTV-H16RS、R1P-(H)08R)
- ・ UC-32Ⅱ PAB → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PHI → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PK2 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PN3 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PNJ → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PS → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PS2 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ PTP → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ PCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SAB → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SHI → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SK2 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SK3 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SN3 → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SNJ → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SS → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ STP → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)
- ・ UC-32Ⅱ SYA → 代替品はございません (類似品 UC-32Ⅱ SCA+CA-32+CN-40-2K)

詳しくは各営業窓口へお問い合わせください

■お問い合わせ先

- ・ さいたま営業所 TEL : 048-797-9671 / FAX : 048-797-9672
- ・ 名古屋営業所 TEL : 052-322-3481 / FAX : 052-322-3483
- ・ 京都営業所 TEL : 075-924-3293 / FAX : 075-924-3290